

RESOLUCION No. 490

**“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y,
se dictan otras disposiciones”**

LA DIRECTORA GENRAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial de las conferidas en las Leyes 99 de 1993 y 768 de 2002, Ley 1333 de 2009, Acuerdos Distritales Nos. 029 de 2002, y 003 del 2003, en virtud de las delegadas en la Resolución No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,

CONSIDERANDO

Que el Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, en virtud de las facultades contenidas por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley 99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, a practicar visita de inspección a La Empresa BULLPESA S.A.S., en Cartagena de Indias, localizada en el Barrio el Bosque, calle Cauca, diagonal 21 E No.54 a 86.

Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, previa visita a La Empresa BULLPESA S.A.S., emitió el Concepto Técnico No.745-08/08/2013, en el cual se describe lo observado y señalo lo siguiente:

(...)

“DESARROLLO DE LA VISITA

El día 06 de junio del año 2013 se realizó visita de Control y Seguimiento a las instalaciones de la empresa BULL PETROLEUM S.A.S. la cual fue atendida por Pedro José Sotomayor, encargado de la parte ambiental.

La actividad de la empresa es la recepción de crudo en el muelle y transporte

Actualmente la empresa cuenta con las siguientes áreas de oficinas administrativas, áreas de de combustible, patio área de materiales contra derrame, área de residuos peligrosos.

La zona de cargue de crudo se encuentra impermeabilizado cuenta con pendientes y canales que los conducen a una trampa de grasa de 9000 galones y otra de 5000 galones, se observó un sistema de bombas que están en el crudo desde la carcazas hasta los carro tanques, esta actividad genera un ruido continuo, los trabajadores cuentan con elementos de protección personal, EPP. Este ruido no trasciende las instalaciones.

El área de almacenamiento de residuos peligrosos se encuentra cerca al almacenamiento de residuos ordinarios, el cual no se encuentra debidamente señalizado y las canecas no estaban correctamente marcadas, no contaban con tapas ni se encontraban bajo techo.

La mayor cantidad de residuos peligrosos son de crudos los cuales se almacenan en bolsas de color rojo.

No cuentan con departamento ambiental constituido.

Las aguas residuales domesticas del área de oficinas son conducidas a una poza séptica de la cual todavía no se le ha hecho la primera limpieza esta poza séptica es reciente.

RESOLUCION No. 490

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan otras disposiciones”

En el área existe sistema de alcantarillado al cual se encuentran conectados dos baños utilizados para los operarios.

La empresa no lleva registros de las cantidades de residuos sólidos peligrosos, ordinarios o reciclables. Los residuos peligrosos son entregados a ORCOS.A, los residuos ordinarios a URBASER.

*No se lleva registro de capacitaciones al personal en manejo ambiental.
Con base en lo anterior se emite el siguiente:*

CONCEPTO TÉCNICO:

1. *La empresa Bullpesa ha incumplido con lo establecido en el Decreto 1299 de 2008 debido a que no cuenta con el departamento de Gestión Ambiental*
2. *La empresa Bullpesa debe:*
 - *Contar con un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se verificara su implementación en las visitas de seguimiento*
 - *Llevar registro del mantenimiento a la poza séptica*
 - *Realizar modificación al plan de manejo ambiental en cuanto al manejo de aguas residuales domesticas ya que se está utilizando sistema de poza séptica para el baño de las oficinas, enviar estas modificaciones al EPA Cartagena para su posterior evaluación*
 - *Realizar capacitaciones al personal en uso eficiente de agua y energía y todos los aspectos ambientales de la empresa así como del plan de contingencia llevar registros de estas.*
 - *Llevar registro de los tipos y cantidades de residuos sólidos peligrosos generados*
 - *Separar el área de almacenamiento de residuos ordinarios de los residuos peligrosos”.*

Que en consecuencia en ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se hace necesario requerir a La Empresa Bullpesa, con el fin de que cumpla con lo requerido en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Representante Legal de La Empresa Bullpesa S.A., en Cartagena de Indias, localizada en el Barrio el Bosque, calle Cauca, diagonal 21 E No.54 a 86, para que de manera inmediata proceda acatar lo preceptuado en el Decreto 3930 de 2010, y el Decreto 1299 de 2008, ya que no cuenta con el departamento de Gestión Ambiental, además para para que proceda a:

- 1.1. *Contar con un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se verificara su implementación en las visitas de seguimiento*
- 1.2. *Llevar registro del mantenimiento a la poza séptica*
- 1.3. *Realizar modificación al plan de manejo ambiental en cuanto al manejo de aguas residuales domesticas ya que se está utilizando sistema de poza séptica para el baño*

RESOLUCION No. 490

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan otras disposiciones”

de las oficinas, enviar estas modificaciones al EPA Cartagena para su posterior evaluación

- 1.4. Realizar capacitaciones al personal en uso eficiente de agua y energía y todos los aspectos ambientales de la empresa así como del plan de contingencia llevar registros de estas.
- 1.5. Llevar registro de los tipos y cantidades de residuos sólidos peligrosos generados
- 1.6. Separar el área de almacenamiento de residuos ordinarios de los residuos peligrosos

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de incumplimiento de lo ordenado en esta resolución, dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de 1993, conforme al procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No.745-08/08/2013, emitido por La Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA CARTAGENA, se acoge en todas sus partes.

ARTÍCULO CUARTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA CARTAGENA, para su seguimiento y control.

ARTÍCULO QUINTO: Por la Oficina Asesora Jurídica del EPA Cartagena, notificar el presente acto administrativo al representante legal de La Empresa Bullpesa S.A. o su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 67, 68 y 69 del CPA y CA.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, EPA Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en virtud de lo preceptuado en el artículo 76 C.P.A y C.A.

Dado en Cartagena a los 20 días del mes de septiembre de 2013.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Directora General del Establecimiento Público Ambiental
“EPA Cartagena”

Rev. Aroldo Coneo Cárdenas

Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA-Cartagena

Proy. L. Londoño
Prof. EP_ OAJ- Área Licencias y Permisos